

# Experiencia 6: Afilar Acero

En la clase del día 15 de abril, estuvimos en el globo aprendiendo como afilar acero a distintos grados y en distintos granos de lijas



primero paso: Apoyar el vidrio que contiene las lijas al borde de la mesa, en donde se encuentran 4 lijas de 150, 500, 1500, 2500.



Paso 2: Mojar las lijas, las cuales se encuentran ordenadas de el grano mas grueso al mas fino.



Paso 3: Para poder afilar el cincel, primero se debe ajustar el formon midiendo los grados que se quiere lograr. Los angulos con los que trabajamos fueron 30 y 25.

La finalidad de la experiencia es llegar al maximo punto de filo del acero.



Paso 4: A medida que se va afilando el cincel por medio del roce se debe ir verificando la punta, para ver en que momento esta se encuentra pareja. Finalmente el ejercicio no fue terminado y se continuara en la siguiente clase

